


# WYKAZ CZĘŚCI

## Wiertarko-wkrętarka WAK-Li 12GEO



| Poz. | Nazwa części                           | Numer indeksu  | Ilość szt. |
|------|----------------------------------------|----------------|------------|
| 1    | Obudowa                                | 0647-111-01201 | 1          |
| 2    | Przełącznik zmiany biegów              | 0647-111-01202 | 1          |
| 3    | Sprężyna                               | 0647-111-01203 | 2          |
| 4    | Pokrywa przełącznika                   | 0647-111-01204 | 1          |
| 5    | Płytką spężyny                         | 0647-111-01205 | 1          |
| 6    | Silnik                                 | 0647-111-01206 | 1          |
| 7    | Szybkozmienny uchwyt wiertarski        | 0647-111-01207 | 1          |
| 8    | Pierścień regulacji momentu obrotowego | 0647-111-01208 | 1          |
| 9    | Przekładnia                            | 0647-111-01209 | 1          |
| 10   | Dźwignia przełącznika kierunku obrotów | 0647-111-01210 | 1          |
| 11   | Obudowa diody LED                      | 0647-111-01211 | 1          |
| 12   | Włącznik                               | 0647-111-01212 | 1          |
| 13   | Zacisk akumulatora                     | 0647-111-01213 | 1          |
| 14   | Akumulator                             | 0647-111-01214 | 1          |
| 15   | Płytką blokady                         | 0647-111-01215 | 1          |
| 16   | Wkręt                                  | 0647-111-01216 | 7          |
| 17   | Ładowarka                              | 0647-111-01217 | 1          |
| 18   | Śruba mała                             | 0647-111-01218 | 2          |
| 19   | Pokrywa silnika                        | 0647-111-01219 | 1          |
| 20   | Zębatka silnika                        | 0647-111-01220 | 1          |